

令和4年度 みよし広域連合清掃センター 峯ノ久保最終処分場 維持管理状況

項目	内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
種類	焼却残渣	埋立終了											
合計													
残余の埋立容量の測定	測定を行った年月日												
	測定を行った結果												

埋め立てる一般廃棄物の流出を防止するための擁壁等	点検を行った年月日	R4.10.7
	点検を行った結果	異常なし
擁壁等が損壊するおそれがあると認められた場合	措置を講じた年月日	
	講じた措置の内容	

保有水等の埋立地からの浸出を防止するための遮水工	点検を行った年月日	R4.10.7
	点検を行った結果	異常なし
遮水工の遮水効果が低下するおそれがあると認められた場合	措置を講じた年月日	
	講じた措置の内容	

周縁地下水 上流 水質測定結果

試料採取した場所				クシャ谷川上流								
試料採取した年月日(水質)				R4.10.21	試料採取した年月日(ダイオキシン類)				R4.10.21			
水質検査結果の得られた年月日				R4.11.17	ダイオキシン類検査結果の得られた年月日				R4.11.24			
検査項目	単位	基準値		検査項目	単位	基準値		検査項目	単位	基準値		
カドミウム	mg/L	0.03以下		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		1.1.2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下		
全シアン	mg/L	検出されないこと。		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		1.3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下		
鉛	mg/L	0.01以下		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		ベンゼン	mg/L	0.01以下		
六価クロム	mg/L	0.05以下		四塩化炭素	mg/L	0.002以下		チウラム	mg/L	0.006以下		
砒素	mg/L	0.01以下		1.2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		シマジン	mg/L	0.003以下		
総水銀	mg/L	0.0005以下		1.1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		チオベンカルブ	mg/L	0.02以下		
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと。		シス-1.2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		セレン	mg/L	0.01以下		
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと。		1.1.1-トリクロロエタン	mg/L	1以下		ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下		

水質検査の結果、水質の悪化が認められた場合	措置を講じた年月日	
	講じた措置の内容	

周縁地下水 下流 水質測定結果

試料採取した場所				クシャ谷川下流								
試料採取した年月日(水質)				R4.10.21	試料採取した年月日(ダイオキシン類)				R4.10.21			
水質検査結果の得られた年月日				R4.11.17	ダイオキシン類検査結果の得られた年月日				R4.11.28			
検査項目	単位	基準値		検査項目	単位	基準値		検査項目	単位	基準値		
カドミウム	mg/L	0.03以下		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		1.1.2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下		
全シアン	mg/L	検出されないこと。		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		1.3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下		
鉛	mg/L	0.01以下		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		ベンゼン	mg/L	0.01以下		
六価クロム	mg/L	0.05以下		四塩化炭素	mg/L	0.002以下		チウラム	mg/L	0.006以下		
砒素	mg/L	0.01以下		1.2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		シマジン	mg/L	0.003以下		
総水銀	mg/L	0.0005以下		1.1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		チオベンカルブ	mg/L	0.02以下		
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと。		シス-1.2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		セレン	mg/L	0.01以下		
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと。		1.1.1-トリクロロエタン	mg/L	1以下		ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下		

水質検査の結果、水質の悪化が認められた場合	措置を講じた年月日	
	講じた措置の内容	